

# ЛИСТ осмотра №

Периодический  
вид осмотра (периодического, внеочередной, инженерного)

ПС А-18

ТП

№п/п	Задание для осмотра	Результаты осмотра
1	Чистота территории вокруг подстанции	соответствует
2	Состояние строительной части	—
3	Состояние кровли, наличие подтеков	—
4	Состояние отмостки вокруг подстанции	—
5	Состояние дверей и их запорных устройств.	Запорные устройства соответствуют
6	Наличие необходимых надписей на входных дверях	соответствует
7	Состояние пола в помещении	—
8	Состояние вентиляции	—
9	Состояние жалюзи и сеток	соответствует
10	Чистота оборудования и помещения	соответствует
11	Наличие освещения и его исправность	Освещение не исправно
12	Наличие отключенных трансформаторов	нет
13	Температура работающих трансформаторов (t C)	T-1: 15 C; T-2: 45 C
14	Уровень масла в трансформаторных и баках МВ, их состояние	T1 соответствует, T2 - не соотв.
15	Наличие защитных экранов, дверей шкафов, ограждений в РУ и их состояние.	соответствует
16	Наличие видимых нагревов на оборудовании	не выявлено
17	Состояние контактов	соответствует
18	Температура контактных соединений	Min 42 C; Max 98 C
19	Состояние изоляторов.	соответствует
20	Состояние изоляционных тяг	соответствует
21	Состояние концевых воронок 6-10кВ h-'	соответствует
22	Состояние кабельных каналов	—
23	Наличие воды в кабельных каналах и приямках	—
24	Наличие на кабельных каналах и наземных лотках несгораемых плит и их состояние	—
25	Наличие уплотнений в местах прохода кабелей через стены, перекрытия, перегородки и их состояние	—
26	Состояние заземления	соответствует
27	Наличие АВР и готовность его к работе	АВР выведен из работы
28	Состояние РЗА и вторичной коммутации	Требуется техникосл. обслуживание
29	Наличие выпавших блинкеров	нет
30	Состояние электроизмерительных приборов	соответствует
31	Состояние оборудования на ОРУ	Требуется покраска оборудования
32	Состояние КРУН	Требуется покраска оборудования
33	Наличие запирающих устройств КРУН	соответствует
34	Наличие диспетчерских наименований	Требуется обновление диспетчерских наименований

Составил "14" 08 2023г. Мешков А. А.  
ф.и.о., должность

Васильев  
подпись

Принял "14" 08 2023г. Валеев П. П.  
ф.и.о., должность

З/п  
подпись

## Наименование организации

Наименование участка

NC A-18

(Наименование объекта электрических сетей)

## Периодический

(Вид осмотра, проверки)

Осмотр произведен: «14» 04 2023 г. Всем присутствующим

(подпись, Ф.И.О.)

Листок принял: «14» 04 2023 г.

З/р Залесский А.П.  
(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)



## Дефектный Акт № А-18

Комиссия ООО «Донская Сетевая Компания» в составе:

Председатель комиссии:

главный инженер Кочубей М.И.

Члены комиссии:

начальник СЭиР Залесский Л.Г

старший мастер Лисовой А.А.

В период с 11.01.2023г по 13.01.2023г. провела обследование электросетевого объекта с целью определения необходимости проведения регламентных ремонтных работ, объемов и сроков выполнения данных работ.

Наименования объекта: **ПС 35/10 кВ, А-18, ОРУ-35, ЛР-35кВ ВЛ-35кВ А-18 Дугино-Правобережная, МВ-35кВ ВЛ-35кВ А-18 Дугино-Правобережная, ШР-35 кВ ВЛ-35кВ А-18 Дугино-Правобережная, Т-1, Т-2.**

Местонахождение: х. Дугино

В ходе обследования вышеуказанного объекта выявлены следующие дефекты и неисправности:

**1. ЛР-35кВ ВЛ-35кВ А-18 Дугино-Правобережная:**

**1.1. Не работает привод разъединителя и привод заземляющих ножей.**

**2. МВ-35кВ ВЛ-35кВ А-18 Дугино-Правобережная:**

**2.1. Не работает привод подвижных контактов;**

**2.2. Результат испытания переходного сопротивления контактов фазы А,В,С неудовлетворительный протокол № 39-Э-2023**

**3. ШР-35кВ ВЛ-35кВ А-18 Дугино-Правобережная:**

**3.1. Не работает привод разъединителя и привод заземляющих ножей.**

**4. Т-1**

**4.1. Нагрев на наконечниках СН 2 Т 1.**


**5. Т-2**

**5.1. Капельная течь масла**

**Выводы по результатам работы комиссии:**

Состояние обследованного объекта по результатам измерительной и визуальной оценки – **неудовлетворительное.**

Подписи членов комиссии:

  
 Залесский Л.Г  
 Лисовой А.А